

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE / HUMIDITÉ



Caractéristiques

- Ces capteurs se placent facilement dans les baies et se raccordent grâce à un connecteur USB.
- Dimensions (L x P x H) : 60mm x 25mm x 16mm
- Températures opératoires : -40°C +100°C
- Plage d'Humidité : 0% ~99%
- Précision des données : ± 2%
- Fournis à l'unité.
- **Compatible uniquement avec les bandeaux Socamont réf. 71560 et 71636 avec ou sans le hub USB réf. 13005 (ne fonctionne pas sur le port USB d'un ordinateur).**

Référence	Quantité
71982	1

